



저수조 위생 점검기준

건축물의 명칭		국립김제청소년 농업생명체험센터	
소유자 (관리자)		여 성 가 족 부 관리자 : 정 상 현	
설 치 장 소		센터본부동 기계실	
건축물의 용도		수련시설중 청소년수련원	
위 생 점 검 일		2017 년 6월 19일	
조 사 사 항		점 검 기 준	적부(○,×)
1	저수조	청결하며 쓰레기, 오물등이 놓여 있지 않을 것.	○
	주위의 상태	저수조 주위에 고인물, 용수등이 없을 것.	○
2	저수조	균열 또는 누수되는 부분이 없을 것.	○
	본체의 상태	출입구나 접합부의 틈으로 빗물등이 들어가지 아니할 것.	○
3	저수조 윗부분의 상태	유출관, 배수관등의 접합부분은 고정되고 방수, 밀폐되어 있을 것.	○
		저수조의 윗부분에는 물을 오염시킬 우려가 있는 설비나 기기등이 놓여 있지 아니할 것.	○
		저수조의 상부는 물이 고이지 아니하여야 하고 먼지등의 위생에 유해한 것이 쌓이지 아니할 것.	○
4	저수조 내부의 상태	오물, 붉은 녹 등의 침식물, 저수조 내벽 및 내부구조물의 오염 또는 도장의 떨어짐 등이 없을 것.	○
5	맨홀의 상태	뚜껑을 통하여 먼지 기타 위생에 유해한 부유물질이 들어갈 수없는 구조일 것.	○
		점검을 하는 자 외의 자가 용이하게 개폐 할 수 없도록 잠금장치가 안전 할 것.	○
6	월류관 통기관 상태	관의 끝부분으로부터 먼지 기타 위생에 유해한 물질이 들어갈 수 없을 것.	○
		관 끝부분의 방충망은 훼손되지 아니하고 망눈의 크기는 작은물등의 침입을 막을 수 있을 것.	○
7	냄 새	물에 불쾌한 냄새가 나지 아니할 것.	○
8	맛	물에 이상한 맛이 인지되지 아니할 것.	○
9	색 도	물에 이상한 색이 나타나지 아니할 것.	○
10	탁 도	물에 이상한 탁함이 나타나지 아니할 것.	○
특 이 사 항		- 저수조 수질검사 채수 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터 이경찬[6/16]	
점 검 자		소속 : (주) 세안텍스 직위 : 주임 성명 : 정 상 현	